

АКТ № 15
учета гибели птиц на участке ЛЭП

«15» сентября 2013 г.
(дата составления)

г. Новосибирск
(место составления)

Рабочая группа МБОО Сибирского Экологического Центр,

в составе:

Мацына Александр Александрович (паспорт 2208047438, выдан 07.12.2007 Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Советском р-не г.Нижнего Новгорода, проживающий по адресу Г.Нижний Новгород, Высоковский пр-д, 11, 35), руководитель полевого отряда,

Штоль Дмитрий Александрович (паспорт 5003392108, выдан 26.08.02 ОВД Советского района г.Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Академическая, 8, 19), волонтер,

Дзюбчук Александр Васильевич (паспорт 5003457669, выдан 05.09.2002 УВД Октябрьского района г. Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Богаткова, 198, 7), водитель

«05» сентября 2013 г. провела осмотр воздушных линий электропередачи 10 кВ на территории Ужурского муниципального района Красноярского края возле населенного пункта Учум.

Осмотрен участок ЛЭП № 107, номера опор с 10 по 65.

Координаты ключевых точек маршрута по GPS: начало маршрута N55.08945535 E89.67635502; конец маршрута N55.08382238 E89.70108608.

Общая протяжённость осмотренного участка составила 3 км.

Владелец, арендатор участка ЛЭП не установлен.

Описание опор ЛЭП: железобетонная опора с металлической траверсой, оснащена изоляторами ШФ-20 и оголенным проводом.

Описание биотопа: линия электропередачи спускается по крутому склону холма в котловину озера Учум.


Присутствие следов хищников: не обнаружено.

Установлено:

1. Отсутствие птицезащитных устройств на ЛЭП.
2. Гибель птиц:

№ опоры	Тип опоры	Вид	Количество птиц
20	П	Скворец об.	1
20	П	Птица сем. врановые	1

Приложение 1: картографическая основа с указанием ключевых точек маршрута.




Приложение 2: фотографии обнаруженных останков, местности, опор ЛЭП.





Подписи участников рабочей группы:

 / Мацына А.А.

 / Штоль Д.А.

 / Дзюбчук А.В.