

**АКТ № 20**  
**учета гибели птиц на участке ЛЭП**

«15» сентября 2013 г.  
(дата составления)

г. Новосибирск  
(место составления)

Рабочая группа МБОО Сибирского Экологического Центр,

в составе:

Мацына Александр Александрович (паспорт 2208047438, выдан 07.12.2007 Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Советском р-не г.Нижнего Новгорода, проживающий по адресу Г.Нижний Новгород, Высоковский пр-д, 11, 35), руководитель полевого отряда,

Штоль Дмитрий Александрович (паспорт 5003392108, выдан 26.08.02 ОВД Советского района г.Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Академическая, 8, 19), волонтер,

Дзюбчук Александр Васильевич (паспорт 5003457669, выдан 05.09.2002 УВД Октябрьского района г. Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Богаткова, 198, 7), водитель

«07» сентября 2013 г. провела осмотр воздушных линий электропередачи 10 кВ на территории Балахтинского муниципального района Красноярского края возле населенного пункта Балахта.

Осмотрен участок ЛЭП от подстанции №33 «Балахта», условные номера опор с 1 по 29.

Координаты ключевых точек маршрута по GPS: начало маршрута N55.43685892 E91.63411967; конец маршрута N55.41992135 E91.64708362.

Общая протяжённость осмотренного участка составила 1,6 км.

Владелец, арендатор участка ЛЭП не установлен.

Описание опор ЛЭП: железобетонная опора с металлической траверсой, оснащена изоляторами ШФ-20 и оголенным проводом.

Описание биотопа: агроценоз – поля злаковых культур.


Присутствие следов хищников: не обнаружено.

## Установлено:

1. Отсутствие птицезащитных устройств на ЛЭП.
2. Гибель птиц:

№ опоры	Тип опоры	Вид	Количество птиц
7	П	Черная ворона	1
8	П	Сорока	1
11	П	Сорока	1
18	П	Птица сем. врановые	1

## Приложение 1: картографическая основа с указанием ключевых точек маршрута.






**Приложение 2: фотографии обнаруженных останков, местности, опор ЛЭП.**







Подписи участников рабочей группы:

  
\_\_\_\_\_ / Мацына А.А.

  
\_\_\_\_\_ / Штоль Д.А.

  
\_\_\_\_\_ / Дзюбчук А.В.