

АКТ № 4
учета гибели птиц на участке ЛЭП

«15» сентября 2013 г.
(дата составления)

г. Новосибирск
(место составления)

Рабочая группа МБОО Сибирского Экологического Центр,

в составе:

Мацына Александр Александрович (паспорт 2208047438, выдан 07.12.2007 Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Советском р-не г.Нижнего Новгорода, проживающий по адресу Г.Нижний Новгород, Высоковский пр-д, 11, 35), руководитель полевого отряда,

Штоль Дмитрий Александрович (паспорт 5003392108, выдан 26.08.02 ОВД Советского района г.Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Академическая, 8, 19), волонтер,

Дзюбчук Александр Васильевич (паспорт 5003457669, выдан 05.09.2002 УВД Октябрьского района г. Новосибирска, проживающий по адресу г.Новосибирск, ул.Богаткова, 198, 7), водитель

«01» сентября 2013 г. провела осмотр воздушных линий электропередачи 10 кВ на территории Назаровского муниципального района Красноярского края между населенными пунктами Сахапта и Сереуль.

Осмотрен участок ЛЭП от подстанции № 88 «Сахапта», номера опор с 16 по 133.

Координаты ключевых точек маршрута по GPS: начало маршрута: N55.78318030 E90.57628954; конец маршрута N55.75849232 E90.66906044.

Общая протяжённость осмотренного участка составила 6,49 км.

Владелец, арендатор участка ЛЭП не установлен.

Описание опор ЛЭП: железобетонная опора с металлической траверсой, оснащена изоляторами ШС-10 и оголенным проводом.

Описание биотопа: скошенный участок луга между автодорогой и лесополосой.


Присутствие следов хищников: не обнаружено.

Установлено:

1. Отсутствие птицезащитных устройств на ЛЭП.
2. Гибель птиц:

| № опоры | Тип опоры | Вид | Количество птиц |
|---------|-----------|---------------|-----------------|
| 133 | А | Врановые б.н. | 1 |
| 130 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 128 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 127 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 125 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 125 | П | Пустельга об. | 1 |
| 124 | П | Сорока | 1 |
| 123 | П | Черный коршун | 1 |
| 123 | П | Канюк об. | 1 |
| 123 | П | Черный коршун | 1 |
| 122 | П | Сорока | 1 |
| 121 | П | Сорока | 1 |
| 120 | П | Сорока | 1 |
| 120 | П | Канюк об. | 1 |
| 118 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 116 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 115 | П | Сорока | 1 |
| 114 | П | Канюк об. | 1 |
| 113 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 111 | П | Сорока | 1 |
| 110 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 109 | П | Канюк об. | 1 |
| 107 | П | Канюк об. | 1 |
| 94 | А | Сорока | 1 |
| 91 | П | Черный коршун | 1 |
| 90 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 81 | П | Канюк об. | 1 |
| 60 | П | Врановые б.н. | 1 |
| 52 | П | Канюк об. | 1 |
| 39 | П | Черная ворона | 1 |

Приложение 1: картографическая основа с указанием ключевых точек маршрута.



Приложение 2: фотографии обнаруженных останков, местности, опор ЛЭП.































Подписи участников рабочей группы:


_____ / Мацына А.А.


_____ / Штоль Д.А.


_____ / Дзюбчук А.В.